

6.1.1	указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу	Есть в наличии на: - недоступных входах в здание - недоступных общественных уборных и иных сан-гиг помещениях, - не приспособленн ых лифтах - выходах и лестницах, не являющихся путями эвакуации	нет			Нет указателей направления	Указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу отсутствуют	К,О,Г,С,У	Оборудовать указателями направления, указывающим и путь к ближайшему доступному элементу	Теку ий ремо т
6.1.2	Системы средств информации и сигнализации об опасности		есть		54, 55, 56	-	-	К,О,Г,С,	-	-

6.1.3.	Знаки и символы идентичные в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствуют знакам в нормативных документах по стандартизации		есть		54, 56	-	-	К,О,Г,С,	-	-
--------	---	--	------	--	-----------	---	---	----------	---	---

6.1.4	Система средств информации зон и помещений	<p>- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;</p> <p>- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупредить об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.</p>	нет		Нет системы средств информации зон и помещений	Системы средств информации зон и помещений отсутствуют	К,О,Г,С,У	Оборудовать системой средств информации зон и помещений	Текущий ремонт
-------	--	--	-----	--	--	--	-----------	---	----------------

6.1.5	Визуальная информация	располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, на высоте 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола	5.5.6 СП	нет			Визуальной информации нет	Визуальная информация отсутствует	К, О, Г, С, У	Оборудовать визуальной информацией	Текущий ремонт
6.1.6	Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией			есть	54, 55, 56		Звуковая	-	-	-	-
6.2	Акустические средства			нет					Г, С		
6.2.1.	Системы средств информации и сигнализации об опасности			-	-			-		-	-
6.2.2	Звуковые сигнализаторы		ГОСТ 21786	-	-			-		-	-
6.3	Тактильные средства			нет					С		

6.3.1	<p>тактильные указатели направления, ориентации в здании</p>	<p>Есть в наличии на: - недоступных входах в здание - недоступных общественных уборных и иных сан-гиг помещений, - не приспособленных лифтах - выходах и лестницах, не являющихся путями эвакуации - на путях движения</p>		нет	-		<p>Тактильные указатели направления, ориентации в здании отсутствуют</p>	<p>С</p>	<p>Оборудовать тактильными указателями направления</p>	<p>Текущий ремонт</p>
-------	--	---	--	-----	---	--	--	----------	--	-----------------------

<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>						<p>Текущий ремонт</p>
<p>- Указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу отсутствуют, - Системы средств информации зон и помещений отсутствует, - Визуальная информация отсутствует, - Тактильные указатели направления, ориентации в здании отсутствуют</p>	<p>- Оборудовать указателями направления, указывающим и путь к ближайшему доступному элементу, - Оборудовать системой средств информации зон и помещений, - Оборудовать визуальной информацией, - Оборудовать тактильными указателями направления</p>					

II. Заключение по зоне:

<p>Наименование</p>	<p>Состояние доступности *</p>	<p>Приложение</p>	<p>Рекомендации</p>
---------------------	--------------------------------	-------------------	---------------------

структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ВНД (К,О,С), ДП-И (Г), ДУ (У)		Папка № 6	Текущий ремонт

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: