

Приложение 4 (1)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____

от _____ г. 20 _____ г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

2-х этажное кирпичное здание по адресу г. Пермь, ул. Сысольская, 11а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на СП	Наличие элемента		Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				есть/нет	№ на плане		№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
4.1	Кабинетная форма обслуживания									
4.1.1	Дверные проемы:	- ширина – не менее 0,9 м	5.2.4 СП	есть	30, 31	Ширина – 0,8 м	Дверные проемы не соответствуют СП	К.О	Расширить дверные проемы	Текущий ремонт
4.1.2	Порог и перепад высот в дверном проеме:	- отсутствует или не более 0,014 м	5.2.4 СП	есть	30, 31	От 0,03 до 0,08	-	-	-	-

4.1.3	Свободное пространство:	- размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов)	5.2.2 СП	нет	26, 27, 28, 29	Свободного пространства нет Ширина – 0,8	Свободного пространства нет	К.О.С	Технические решения невозможны	
4.1.4	Зона для самостоятельного разворота	инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - не менее 1,4 м в диаметре	5.2.2 СП	нет	32, 37	Зоны для самостоятельного разворота нет От 0,5м до 1,0 в диаметре	Зоны для самостоятельного разворота нет	К.О.С	Технические решения невозможны	
4.1.5	Подходы к оборудованию и мебели:	- не менее 0,9 м; - не менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°)	5.2.2 СП	нет	38, 39	Подходов к оборудованию нет от 0,8м. до 1м	Подходов к оборудованию нет	К.О.С	Технические возможности невозможны	
4.1.6	Высота столов	над уровнем пола для индивидуально по пользования инвалидов на креслах-колясках - не более 0,8 м		нет	27, 32, 39	Столы не предназначены для инвалидов на креслах-колясках Высота уч.столов до 0,7м	Отсутствуют столы	К	Приобрести столы для индивидуального пользования инвалидов на креслах-колясках	Организационные мероприятия

4.2	Зальная форма обслуживания		нет		Зал приема пищи / гардероб		К.О		
4.2.1	Ширина проходов в залах	увеличивается на ширину свободного проезда кресла-коляски (0,9 м)	-	5.32	0,85м / 0,8 м	Ширина проходов в залах меньше нормы	К.О	Расширить ширину проходов	Ремонт
4.2.2	Дверные проемы:	5.2.4 СП - ширина – не менее 0,9 м	-	5.32	Ширина – 0,8м / 0,8м	Ширина дверных проемов меньше нормы	К.О	Расширить ширину дверных проемов	Ремонт
4.2.3	Порог и перепад высот в дверном проеме:	5.2.4 СП - отсутствует или не более 0,014 м	-	5.32	От 0,03 до 0,08 м	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания		нет				К.О,С		
4.3.1	Дверные проемы:	5.2.4 СП - ширина – не менее 0,9 м	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2	Порог и перепад высот в дверном проеме:	5.2.4 СП - отсутствует или не более 0,014 м	-	-	-	-	-	-	-

4.3.3	Свободное пространство;	- размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов)	5.2.2 СП	-	-	-	-
4.3.4	Ширина пути движения в чистоте;	- при движении кресла-коляски в одном направлении – не менее 1,5 м; - при встречном движении – не менее 1,8 м; - при переходе в другое здание - не менее 2,0 м; - в помещении с оборудованием и мебелью - не менее 1,2 м	5.2.2 СП	-	-	-	-

4.3.5	Подходы к оборудованию и мебели:	- не менее 0,9 м; - не менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°)	5.2.2 СП															
4.3.6	Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°)	- не менее 1,4 м в диаметре	5.2.2 СП															
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту						нет											
4.5	Кабина индивидуального обслуживания						нет											

	<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>					<p>- Дверные проемы не соответствуют.</p> <p>- свободного пространства нет.</p> <p>- зона для самостоятельного разворота нет.</p> <p>- подход к оборудованию нет</p>		<p>- Расширить дверные проемы, технические решения невозможны</p>	
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,О,С), ДП-И (Г), ДУ (У)		Папка № 4	1. Технические решения невозможны 2. Текущий ремонт

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ГСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: